

ПРЕЙСКУРАНТ
платных услуг на проведение работ по телеинспекции коллекторов
ООО "Тюмень Водоканал"

№ п/п	Наименование работ	Стоимость работ, руб. (без НДС)	Стоимость работ, руб. (с НДС)
1	Стоимость обследования 1 метра сверх 50-го метра, диаметром до 300 мм, п.м.**	127,12	150,00
2	Стоимость обследования 1 метра сверх 50-го метра, диаметром свыше 300 мм, п.м.**	161,02	190,00
3	Отчет по результатам телеинспекции ***	2 966,10	3 500,00
4	Поиск повреждений и дефектов на частном водопроводе (с определением пространственного положения и уклонов), протяженностью до 50м включительно, диаметром до 300 мм*	5 932,20	7 000,00
5	Поиск повреждений и дефектов на частном водопроводе (с определением пространственного положения и уклонов), протяженностью до 50м включительно, диаметром свыше 300 мм*	7 203,39	8 500,00
6	Телеинспекция коллекторов протяженностью до 50м включительно, диаметром до 300 мм*	12 288,14	14 500,00
7	Телеинспекция коллекторов протяженностью до 50м включительно, диаметром свыше 300 мм*	13 559,32	16 000,00

Примечание:

Перед проведением работ по телеинспекции коллекторов необходимо выполнить подготовительные работы по чистке и промывке обследуемого участка сети канализации

* - стоимость работ при протяженности обследуемого участка сетей менее 50 м включительно, либо в случае срыва работ

** - стоимость обследования каждого погонного метра сверх 50 м

*** - отчет по результатам телеинспекции по дополнительному требованию заказчика